




Blick unter die Bedienkonsole, die im Inneren ausgebrannt ist.





An dem überhitzten Antriebsmotor für die Trommel kam es ebenfalls zum Brand.